



SURVIVOR PIVOT®

Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
Streamlight, Survivor Pivot ATEX, akumulatorowa	91823
Streamlight, Survivor Pivot ATEX	91820

WAŻNE: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM W PEŁNI NAŁADUJ AKUMULATORY.

Dziękujemy za wybór latarki Survivor Pivot®, wyjątkowego przenośnego źródła światła. Jak w przypadku każdego profesjonalnego narzędzia, właściwa pielęgnacja i konserwacja zapewnią lata niezawodnej pracy.

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem latarki Survivor Pivot®. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania latarki Survivor Pivot® oraz opcjonalnej ładowarki.

BEZPIECZEŃSTWO MAGNESÓW (dotyczy modeli z magnesem)



BEZPIECZEŃSTWO DIOD LED

PROMIENIOWANIE LED (RG-2). NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ ŚWIETLNA. MOŻE BYĆ SZKODLIWA DLA OCZU. Zgodnie z normą IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

RYZYKO EKSPLOZJI, OPARZEŃ I POŻARU. NIE ROZBIERAJ, NIE ZGNIATAJ, NIE ZWIERAJ BIEGUNÓW, NIE PODGRZEWAJ POWYŻEJ 60°C DRAZ NIE WRZUCAJ DO OGNIA. NIE MIESZAJ BATERII ALKALICZNYCH RÓŻNYCH MAREK ANI STARYCH Z NOWYMI. NIE ŁADUJ BATERII ALKALICZNYCH. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI STREAMLIGHT. TRZYMAJ Z DAŁA OD DZIECI. UTYLIZUJ LUB RECYKLINGUJ BATERIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

RYZYKO EKSPLOZJI, OPARZEŃ I POŻARU. NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ ANI WYMIENIAĆ ŻADNYCH KOMPONENTÓW W MIEJSCACH POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH. NIE ŁADUJ URZĄDZENIA W MIEJSCACH POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH.

UWAGI DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI URZĄDZENIA

Certyfikacja produktu dla obszarów niebezpiecznych obowiązuje tylko w przypadku użycia odpowiedniego akumulatora Streamlight lub wskazanych baterii pierwotnych. Informacje o wymaganym typie baterii znajdują się na oznaczeniach produktu.

Podczas transportu lub przechowywania należy nałożyć osłonę ochronną lub taśmę na styki baterii.

BEZPIECZEŃSTWO ŁADOWARKI I PRZEWODU ŁADOWANIA

- Nie używaj przewodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Nigdy nie noś ładowarki za przewód ani nie ciągnij za niego, aby odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki. Uszkodzone przewody lub wtyczki należy natychmiast wymienić.
- Podłączaj ładowarkę sieciową bezpośrednio do gniazda elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- Usuń latarkę z ładowarki przed przystąpieniem do rutynowego czyszczenia lub konserwacji.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani przewodu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub odeślij urządzenie do producenta.
- Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów na stykach ładowania znajdujących się w uchwycie ładowarki.
- Nie ładuj urządzenia w miejscach potencjalnie niebezpiecznych.

OBSŁUGA LATARKI

- Przełącznik znajduje się z przodu latarki.
- Naciśnij krótko przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć światło.
- Tryby świecenia Survivor Pivot® obejmują: punktowy, rozproszony lub kombinację tych dwóch trybów. Każdy tryb może działać na wysokiej lub niskiej intensywności. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby przełączać się między trybami i poziomami intensywności. Po zwolnieniu przełącznika wybrany tryb zostanie zapisany w pamięci. Po ponownym włączeniu latarka powróci do zapisanego trybu w wysokiej intensywności.

WSKAŹNIK STANU BATERII

W obudowie przełącznika znajduje się zintegrowany wskaźnik stanu baterii w kolorze czerwonym i zielonym:

- Zielony stały przez 5 sekund:** Bateria jest gotowa do użycia.
- Czerwony stały:** Pozostało 45 minut lub mniej pracy baterii.
- Czerwony migający:** Pozostało 15 minut lub mniej pracy baterii.

WYMIANA I ŁADOWANIE BATERII

Latarka Survivor Pivot® nie jest kompatybilna z wcześniejszymi modelami ładowarek Survivor® i posiada mechaniczny system blokady, który uniemożliwia niewłaściwe podłączenie. Nie próbuj siłą podłączać Survivor Pivot® do starszych modeli ładowarek.

Opcje zasilania

Latarka Survivor Pivot® może być zasilana za pomocą:

- Akumulatora ładowalnego Streamlight SL-B26®.**
- Adaptera na baterie AA,** który mieści trzy (3) baterie AA (alkaliczne lub litowe).

Dostęp do baterii uzyskuje się przez otwór na spodzie latarki. Pokrywa komory baterii zamknie się tylko wtedy, gdy akumulator lub adapter na baterie AA zostaną prawidłowo włożone. **Nie zamykaj pokrywy siłą.**

- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów lub marek baterii.**
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa baterii znajdują się w sekcji **Bezpieczeństwo baterii.**

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW STREAMLIGHT SL-B26®

- Wymij adapter na baterie AA lub akumulator z latarki.
- Podłącz kabel micro-USB do portu w akumulatorze SL-B26®, a drugi koniec kabla podłącz do źródła zasilania.
- Akumulator posiada wskaźniki ładowania (czerwony/zielony) w górnej części obudowy:

Czerwony: Akumulator jest w trakcie ładowania.

Zielony: Akumulator jest w pełni naładowany.

Czas ładowania: Około 5 godzin przy użyciu kabla micro-USB.

Uwaga: Akumulator SL-B26® nie ładuje się, gdy jest zamontowany w latarce.

SL-B26® można również ładować za pomocą:

- Streamlight 2-portowej ładowarki USB dla akumulatorów litowo-jonowych,
- Streamlight 8-portowej ładowarki do banku baterii litowo-jonowych.

Nie używaj innych ogniwi 18650 w tym urządzeniu.

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEGO AKUMULATORA

Survivor Pivot® z wbudowanym akumulatorem ładowalnym została zaprojektowana tak, aby można było przechowywać ją w ładowarce, zapewniając, że jest zawsze gotowa do pracy.

Optymalne warunki ładowania:

- Temperatura otoczenia: od 0°C do 45°C.
- Jeśli latarka była wystawiona na działanie temperatur poniżej zera, pozwól jej ogrzać się przez około 30 minut przed włożeniem do ładowarki.

ŁADOWARKA

- Podłącz kabel zasilający, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację wtyczki.
- Aby rozpocząć ładowanie, naciśnij uchwyt zabezpieczający ładowarki i wsuń podstawę latarki do ładowarki tak, aby zaczep pokrywy baterii był skierowany na zewnątrz.

Wskaźnik LED ładowarki:

- Czerwony LED:** Ładowanie w toku.
- Zielony LED:** Akumulator w pełni naładowany.

MONTAŻ ŁADOWARKI

Przed wywierceniem otworów upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na wsunięcie i wyjęcie latarki Survivor Pivot®. Zestaw montażowy zawiera cztery (4) wkręty samogwintujące #8 o długości 32 mm. Jeśli potrzebujesz bardziej wytrzymałego mocowania, użyj śrub maszynowych #8.

ŁADOWANIE W POJEŹDZIE

Przed wykonaniem połączeń elektrycznych w pojeździe pamiętaj, że zwarcie akumulatora samochodowego może spowodować pożar. Wykonaj wszystkie połączenia za pomocą certyfikowanych złączy odpowiednich do tego typu instalacji. Upewnij się, że instalacja jest zabezpieczona bezpiecznikiem.

1. Do montażu ładowarki Streamlight w pojeździe dostępny jest przewód zasilający 12 V z wtyczką do zapalniczki (nr kat. 22051). Wtyczkę można usunąć, a przewody podłączyć bezpośrednio do źródła zasilania w celu stałej instalacji.
2. W przypadku połączeń bezpośrednich z akumulatorem należy użyć bezpiecznika 2 A na przewodzie dodatnim.

Uwagi:

- Kabel oznaczony paskiem to przewód dodatni (+).
- Kabel nieoznakowany to przewód ujemny (-).

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ŁADOWARKI W POJEŹDZIE

1. **Podłączenie do bloku bezpieczników:** Kabel z oznaczeniem (pasek) dodatni (+) należy podłączyć do złącza, które jest nieaktywne po wyjęciu bezpiecznika. Kabel nieoznaczony ujemny (-) powinien być podłączony do karoserii pojazdu (jeśli masa ujemna).
2. **Izolacja elektryczna ładowarki:** Obudowa ładowarki jest izolowana od obwodu ładowania, co umożliwia instalację zarówno na masie dodatniej, jak i ujemnej.
3. **Ochrona przed odwrotną polaryzacją:** Ładowarka posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją za pomocą diod. Jeśli jest podłączona nieprawidłowo, nie będzie działać do momentu poprawnego połączenia.

Zalecenie Streamlight:

Ładowarka powinna być podłączona do nieprzełączanego źródła zasilania, aby latarka była zawsze w pełni naładowana. Jeśli pojazd nie będzie używany przez kilka dni, należy wyjąć latarkę z ładowarki, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora pojazdu.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Latarki Streamlight zostały zaprojektowane jako przenośne, wysokiej intensywności źródła światła do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. **Producent odradza wykorzystywanie latarki do innych celów niż oświetleniowych.** Streamlight nie ponosi odpowiedzialności za inne zastosowania niż zalecane.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Streamlight, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i utrzymanie gwarancji.
- Stosowanie innych części może unieważnić certyfikację produktu.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub odeślij produkt do producenta.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight

Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Macronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl

 **Mactronic**®

25 lat
AUTORYZOWANY
PARTNER
STREAMLIGHT®